

**LAPORAN KEPUTUSAN KES MAHKAMAH
KESALAHAN DI BAWAH AKTA KUALITI ALAM SEKELILING, 1974
BULAN FEBRUARI 2021**

BIL	NAMA SYARIKAT/INDIVIDU	TARIKH KESALAHAN	SEKSYEN/PERATURAN KESALAHAN	KESALAHAN	MAHKAMAH SESYEN & TARIKH KEPUTUSAN	HUKUMAN
1	Hightec Plating Sdn. Bhd.	1/10/19	Per 7(3) PPKAS (UB) 2014	Gagal Memastikan Alat Kawalan Diselenggara Mengikut Amalan Kejuruteraan Menyeluruh.	Sesyen Alam Sekitar Butterworth 11/02/2021	Denda RM55000
2.	Jiuh Yang Metal Industry Sdn Bhd	14/06/2019	Sek.25(1), Akas 1974	Melepaskan Efluen Tidak Terolah Ke Alur Air (Melakukan Pintasan)	Sesyen Alam Sekitar Butterworth 22/02/2021	Denda RM 40 000
3	Advance Recycle Sdn. Bhd	4 Oktober 2018	Seksyen 34A(2), AKAS 1974 Peraturan 4(1)(a), PPKAS (EP) 2 Peraturan 5(1)(b), PPKAS (UB) 2009 Peraturan 7(1), PPKAS (UB) 2009	Pertuduhan 1 Telah menjalankan aktiviti yang ditetapkan iaitu pembinaan loji kitar semula sisa pepejal yang merupakan aktiviti 14(b)(ii) di dalam Jadual Pertama, Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Ditetapkan) (Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling) 2015 tanpa terlebih dahulu mengemukakan laporan mengenainya kepada Ketua Pengarah Alam Sekeliling mengikut cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah Alam Sekeliling.	Sesyen 1, Sepang 25 Februari 2021	Denda RM 60000

				<p>Pertuduhan 2</p> <p>gagal mengemukakan Pemberitahuan Bertulis kepada Ketua Pengarah terlebih dahulu sebelum menjalankan kerja atas premisnya yang boleh menghasilkan punca baru pembuangan efluen perindustrian atau efluen bercampur.</p> <p>Pertuduhan 3</p> <p>gagal mengemukakan Pemberitahuan Bertulis kepada Ketua Pengarah terlebih dahulu sebelum menjalankan kerja atas premisnya yang boleh mewujudkan suatu punca pengeluaran.</p> <p>Pertuduhan 4</p> <p>gagal melengkapkan premis tuan dengan sistem kawalan pencemaran udara mengikut spesifikasi yang ditentukan oleh Ketua Pengarah.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

4	Kyd Motor Enterprise	21 November 2019	1. Peraturan 3(1), PPKAS (BT) 2005 2. Peraturan 9(4), PPKAS (BT) 2005 3. Peraturan 10(1), PPKAS (BT) 2005	<p><u>Pertuduhan Pertama</u> gagal memberitahu Ketua Pengarah tentang kategori dan kuantiti buangan terjadual yang dihasilkan dari tarikh pengeluaran buangan terjadual iaitu sisa berminyak yang dikategorikan sebagai SW312</p> <p><u>Pertuduhan Kedua</u> gagal menyediakan dan merekabentuk kawasan penstoran buangan terjadual iaitu sisa berminyak yang dikategorikan sebagai SW312</p> <p><u>Pertuduhan Ketiga</u> gagal melabelkan bekas buangan terjadual iaitu sisa berminyak yang dikategorikan sebagai SW312 yang mengandungi tarikh bila buangan terjadual dikeluarkan buat kali pertama, nama, alamat dan nombor telefon pengeluar buangan</p>	Sesyen 8, Shah Alam 3 Februari 2021	<p>Pertuduhan 1 : RM7,000.00</p> <p>Pertuduhan 2 : RM7,000.00</p> <p>Pertuduhan 3 : RM7,000.00</p> <p>(Jumlah keseluruhan denda : RM21,000.00</p>
5	Lay Hong Food Corporation Sdn. Bhd.	27 Februari 2019	Peraturan 11(1)(b) PPKAS (EP) 2009	<p>Melepaskan efluen perindustrian melebihi had piawai (Standard B) bagi parameter :</p> <p>a) Pepejal Terampai sebanyak 190mg/l melebihi 100 mg/l yang dibenarkan</p>	Sesyen 3, Klang 19 Februari 2021	Jumlah keseluruhan denda RM35,000.00
6	Ud Drumtek Industries Sdn. Bhd.	18 Mac 2020	Seksyen 16(1), AKAS 1974	Gagal mematuhi Syarat Lesen.	Sesyen 8, Shah Alam 4 Februari 2021	Denda RM26000

7	WL Environmental Sdn Bhd	22 Februari 2021	Seksyen 29A(1) AKAS 1974	Telah menyebabkan pembakaran terbuka di tapak pelupusan sisa lengai di Lot 557, Mukim Dengkil, Sepang.	Sesyen Jenayah 2, Sepang 8 Februari 2021	Denda RM100000
8	Mewah Kota Sdn Bhd	7 September 2020	PPKAS (Kambus Tanah) 2009	Telah melepaskan Buangan Nitrogen melebihi had yang dibenarkan	Mahkamah Sesyen 12 Kuala Lumpur 19 Feb 2021	Denda RM20000
9	Bina Tamsah Sdn Bhd	19 Julai 2019	PPKAS Kumbahan 2009	Telah melepaskan Buangan melebihi had yang dibenarkan	Mahkamah Sesyen 12 Kuala Lumpur 19 Feb 2021	Denda Rm12000