

**LAPORAN KEPUTUSAN KES MAHKAMAH  
KESALAHAN DI BAWAH AKTA KUALITI ALAM SEKELILING, 1974  
BULAN APRIL 2019**

<b>BIL</b>	<b>NAMA SYARIKAT/INDIVIDU</b>	<b>TARIKH KESALAHAN</b>	<b>SEKSYEN/ PERATURAN KESALAHAN</b>	<b>KESALAHAN</b>	<b>MAHKAMAH SESYEN &amp; TARIKH KEPUTUSAN</b>	<b>HUKUMAN</b>
1.	Central Sugar Refinery Sdn Bhd	23 Oktober 2018	Peraturan 11(1)(b) ,Peraturan 18(1) & Peraturan 10(1), PPKAS(EP) 2009	Melepaskan efluen perindustrian melebihi piawai yang ditetapkan BOD (2900mg/l) , melepaskan efluen perindustrian secara pintasan dan gagal memastikan operasi SPEP diawasi oleh orang yang berwibawa.	Sesyen 8, Shah Alam 29 April 2019	Pertuduhan Pertama di bawah Peraturan 11(1)(b)  RM 50,000.00/ 2 tahun penjara  Pertuduhan Kedua di bawah Peraturan 18(1)  RM 50,000.00/ 2 tahun penjara  Pertuduhan Ketiga di bawah Peraturan 10(1)  RM 20,000 / 1 tahun penjara
2.	Corus Paradise Resort Port Dickson	3/10/2018	Sek. 25(1 )AKAS 1974	Efluen parameter bod,cod lebih had kumbahan	Sesyen 4, Seremban	Denda 20K
3.	LCK Metal Industries Sdn Bhd	10 Oktober 2018	Seksyen 18(1), Seksyen 34 A(2) dan Seksyen 19(a), Akta Kualiti Alam	Menggunakan sebagai premis yang ditetapkan untuk penempatan buangan terjadual SW 409 tersebut	Sesyen 8, Shah Alam	Pertuduhan 1 di bawah Seksyen 18

			Sekitar 1974	tanpa sebarang kelulusan. Aktiviti yang dijalankan di premis juga merupakan aktiviti yang ditetapkan iaitu pembinaan loji pulih guna (luar tapak) yang merupakan aktiviti 14(a)(i) di dalam Jadual Pertama, Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Ditetapkan) (Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling) 2015 tanpa sebarang kelulusan laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling daripada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling. Premis juga gagal mendapatkan Kelulusan Bertulis daripada KPAS di bawah Seksyen 19(a).	29 April 2019	(1) RM 15,000.00 / 6 bulan penjara  Pertuduhan 2 di bawah Seksyen 34A (2) RM 35,000.00 / 10 bulan penjara  Pertuduhan 3 di bawah Seksyen 19 (a)  RM 5,000.00 / 10 bulan penjara
4.	Mass Spring Industries Sdn Bhd	27/9/2018	Sek. 25(1) AKAS 1974	Efluen melebihi Std A	Sesyen4, Seremban	Denda RM25,000.00, ingkar penjara 2 bulan
5.	MNA Metal Resources Sdn Bhd	20/9/2018	Sek. 16(1) AKAS 1974	Melanggar syarat lesen sek 16 AKAS 1974	Sesyen 4, Seremban	Denda RM 8,000.00, ingkar penjara 1 bulan
6.	Perusahaan Getah Asas Sdn Bhd	30 Ogos 2018	Peraturan 11(1)(b) & Peraturan 8(1), PPKAS(EP) 2009	i) Melepaskan efluen perindustrian melebihi piawai yang ditetapkan iaitu SS (595/100 mg/l)  ii) Gagal mengendalikan SPEP mengikut amalan kejuruteraan yang	Sesyen 3, Klang  22 April 2019	Pertuduhan Pertama : RM 50,000.00  Pertuduhan Kedua : RM 20,000.00

				baik dan gagal memastikan kesemua peralatan SPEP berfungsi dengan baik		
7.	Platinum Phase Sdn Bhd (No Syarikat: 701635-A)	29 Oktober 2018	Per 5(1)(b) dan Per 7(1), PPKAS (UB), 2014, Akta Kualiti Alam Sekitar 1974	<p>Pertuduhan 1: Menjalankan aktiviti di premis yang boleh mengakibatkan suatu pencemaran</p> <p>Pertuduhan 2 : Tidak melengkapkan premis dengan alat kawalan pencemaran udara yang sesuai</p>	Sesyen 5, Klang  19 April 2019	<p>Pertuduhan Pertama : RM 25,000.00 / 8 bulan penjara</p> <p>Pertuduhan Kedua : RM 25,000.00 / 8 bulan penjara</p>
8.	LEISURE PYRAMID SDN.BHD. (97082-T)	30 Mei 2018	Seksyen 31(1), Seksyen 37(1)(b) AKAS 1974 & Peraturan 7(3) PPKAS (UB) 2014	<p>LEISURE PYRAMID SDN.BHD. (97082-T)</p> <p>Pertuduhan 1 – Seksyen 31(1) AKAS 1974</p> <p>Gagal mematuhi Perkara 3.1 dan Perkara 3.2 dalam Notis Arahan bertarikh 27 April 2018 iaitu memastikan sistem kawalan pencemaran udara disediakan bagi memastikan nilai batas dan standard teknikal yang ditetapkan dan mengemukakan Pemberitahuan Bertulis bagi sistem kawalan pencemaran udara;</p> <p>Pertuduhan 2 – Seksyen 37(1)(b) AKAS 1974</p> <p>Gagal mengemukakan maklumbalas bertulis dan laporan bergambar tindakan-tindakan pembaikan di dalam</p>	22 April 2019  Sesyen 5, Klang	<p>Pertuduhan 1 : RM 8,000.00 / 10 bln penjara</p> <p>Pertuduhan 2 : RM 1,000.00 / 12 bln penjara</p> <p>Pertuduhan 3 : RM 25,000.00 / 10 bln penjara</p>

				<p>Notis Arahan bertarikh 27 April 2018; dan</p> <p>Pertuduhan 3 – Peraturan 7(3) PPKAS (UB) 2014</p> <p>Gagal mengendalikan dan menyelenggarakan sistem kawalan pencemaran udara mengikut amalan kejuruteraan dan memastikan semua komponen berfungsi dengan baik.</p>		
9.	Recron (Malaysia) Sdn Bhd	27/7/2018	Sek. 25(1) AKAS 1974	Efluen bod,ss,fe lebih std a	Sesyen 4, Seremban	Denda RM30,000.00, ingkar penjara 2 bulan
10.	Times Offset (M) Sdn. Bhd.	21/08/2018	Peraturan 9(4), Peraturan 10(1), Peraturan 11 PPKAS (BT) 2005 & Seksyen 49A AKAS 1974	<p>Pertuduhan 1</p> <p>Gagal menstorkan BT yang terhasil ke dalam kawasan penstoran yang direka bentuk untuk mencegah pertumpahan atau kebocoran BT; dan</p> <p>Pertuduhan 2</p> <p>Gagal melabelkan bekas BT dengan jelas dan lengkap;</p> <p>BB-MS5-63EG-4-2/2019</p> <p>Pertuduhan 1</p> <p>Gagal menyimpan inventori BT dengan</p>	Sesyen 5, Petaling Jaya	<p>2 April 2019</p> <p>BB-MS5-63EG-3-2/2019</p> <p>Pertuduhan 1: RM 5,000.00 @ 10 bulan penjara</p> <p>Pertuduhan 2 : RM 5,000.00 @ 10 bulan penjara</p>

				<p>tepat dan kemaskini mengikut Jadual Kelima; dan</p> <p>Pertuduhan 2</p> <p>Gagal menyediakan orang yang berwibawa untuk menguruskan BT.</p>		
11.	Wealth View Industries Sdn Bhd	29/8/2018	Sek. 18(1 )AKAS 1974	Jadikan premis sebagai premis ditetapkan tanpa lesen kpas	Sesyen 4, Seremban	Denda RM10,000.00, ingkar penjara 3 bulan
12.	Winstar Aluminum Manufacturing Sdn Bhd	23 Julai 2017	Per 5 BT 2005	Menyimpan BT melebihi 180 Hari	Sesyen Jenayah 12 KL	Denda Rm 3000
13.	Ykl Loona Enterprise, Cheras, Kuala Lumpur	29 November 2017	Seks.31(3),Akas 1974	Gagal Mematuhi Notis Arahan	23 April 2019 Mahkamah Sesyen Raub,Pahang	Oks Mengaku Bersalah,Hukuman Denda Ringgit Malaysia Enam Ribu (Rm6000.00) Atau Penjara 8 Bulan